



排出場より搬入



プラント全景



小割・異物除去

①原料ビンへ投入

②1次破碎機

④で金属除去


③2次破碎機

⑤振動篩(網30mm)

オーバーサイズは★へ戻る

☆製品出口へ RC-30(がれき100%)

タイヤショベルで新材(C-30)と1:1で混合  
**再生クラッシュランRC-30**  
**RC-30 : 50% + 新材(C-30) : 50%**



※新材 (C-30)については砕石プラントで製造



再生クラッシュランRC-30



基礎材



路盤材



裏込材

# 補足材（新材C-30）フロー図

# 砕石プラント

(株)サンケイ工業

