

搬入・計量



原材料の搬入

荷下ろし・保管



保管場所へ荷下ろし
CoとAsは別々に保管

小割・異物除去



大きい物を小割
異物を除去する
(磁選機付き小割機)



材料の混合投入



Co 4, As 1 の割合で混合して
ユンボで破碎機に投入

再生碎石 RC-40 製造フロー

井上産業(株)

破碎機



破碎機①で破碎
中山鉄工所
SK形シングルトルグルクラッシャ
(ジョークラッシャー)

異物除去



磁選機にて除鉄
異物の除去



目視による異物除去

選別



40mmスクリーンで選別
オーバーサイズは破碎機②へ



40mmスクリーン

オーバーサイズは
再度破碎



破碎機②で破碎
中山鉄工所
SK形シングルトルグル
クラッシャ
(ジョークラッシャー)

再生碎石 RC-40 製造フロー

井上産業(株)

製品排出



スクリーン通過後の
製品出口

製品



再生碎石RC-40

プラント全景



破碎機②

選別機

磁選機

破碎機①

製品の利用状況



路盤材



基礎材