

## スロープ状配点でない工種の配点方法

### 適用

この配点方法は、「3出来形及び出来ばえ」の「Ⅱ品質」の評定において、スロープ状配点方式に移行していない従来の工種について適用する。

### 計算方法

「考査対象項目」のうち、評価対象外の項目を削除する。

削除項目がある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した下記の評価値で評価する。

評価値(%) = 該当項目数( ) / 評価対象項目数( )

削除後の評価項目数が2項目以下の場合はC評価とする。

### 加算点表①

		ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能
		50%以下	80%以下	80%を超える	
評価値	90%以上	a	a'	b	b
	75%以上～90%未満	a'	b	b'	b'
	60%以上～75%未満	b	b'	c	c
	60%未満	b'	c	c	c

### 加算点表②

		ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能
		50%以下	80%以下	80%を超える	
評価値	90%以上	a	a'	b	b
	80%以上～90%未満	a'	b	b'	b'
	70%以上～80%未満	b	b'	c	c
	70%未満	b'	c	c	c

### 加算点

ランク	a	a'	b	b'	c
加算点	15.0	12.0	7.5	4.0	0.0