

# 누문과 배수구의 정비

御楼門と排水溝の整備

Reconstruction of the Goromon Gate and Drainage Ditch


楼门和排水沟的整建

樓門和排水溝的整建

가고시마 (쓰루마루) 성내에는 빗물을 기능적으로 배출하기 위해 많은 석조 배수구를 일기설기 축조했습니다.

여기에서는 헤이세이 28(2016) 년도의 발굴 조사로 돌담을 따른 형태로 배수구가 확인되었습니다. 돌담 뒷면에는 투수성이 좋은 뒤채움 석재가 충전되어 돌담과 석렬 사이의 표면에는 회반죽을 발라 물이 새는 것을 막는 장치가 되어 있었습니다. 석렬의 한 단 아래에는 석조 배수구가 지나고 있습니다. 발굴 조사 결과, 에도 시대의 배수구는 여러 차례에 걸친 교체 등의 유지 관리를 한 것이나 근대 이후 배수구에 토관을 설치한 흔적 등이 확인되어 오랫동안 이용되고 있었던 것을 알 수 있었습니다.

이것들은 당시의 성내를 파악하는 데 있어서 중요한 유구이기에 보호하기 위해서 다시 매립하고 배수 기능 회복의 목적으로 매립한 배수구 위에 레플리카의 배수구를 설치했습니다.




▲ 돌담과 배수구 모식도



▲ 발굴된 배수구

확인된 배수구 등의 유구 위치



▲ 확인된 배수구 등의 유구 위치