

浸水実績一覧表


市町村名	河川名	発生日時	浸水原因	備 考
阿久根市	既往主要洪水			
	内田川	H160929	溢水	
	折口川	H180721	溢水	
	折口川	H230706	溢水, 内水	
	折口川	H240616	溢水	
	高松川	H230706	溢水	①
	高松川	H230706	溢水	②

既往主要洪水実績(河川改良工事全体計画書 抜粋)

河川名	年月日	起因	地点名		浸水面積 (ヘクタール)	田 (ヘクタール)	畑 (ヘクタール)	浸水家屋 (戸)	床上 (戸)	床下 (戸)
			(旧市町村名)	(箇所)						
大橋川	S46.7.23	台風19号	4	阿久根市	98.0	39.0	1.0	654	514	140
新田川	S46.7.23	台風による豪雨	4	阿久根市	56.0	51.0	2.0	60	18	42
新田川	S51.7.19	梅雨による豪雨	4	阿久根市	46.0	43.0	1.0	20	2	18
新田川	S58.9.28	台風による豪雨	4	阿久根市	46.0	43.0	1.0	21	3	18


浸水実績等の周知

河川名	折口川, 内田川	注意事項 ・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。 ・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聞き取り等によるものです。
被災年月日	平成16年9月29日(台風21号)	
被災箇所	阿久根市多田地内	
浸水原因	溢水	



浸 水 実 績 等 の 周 知

河 川 名	折口川	注 意 事 項
被 災 年 月 日	平成18年7月21～23日(鹿児島県北部豪雨)	<ul style="list-style-type: none"> ・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。 ・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聴き取り等によるものです。
被 災 箇 所	阿久根市折口	
浸 水 原 因	溢水	



※注
○数字及びそれに付随する矢印は、
本資料での関係事項はありません。

浸水区域

浸水実績等の周知

河川名	折口川	注意事項
被災年月日	平成23年7月6日(豪雨)	・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。
被災箇所	阿久根市多田地内	・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聴き取り等によるものです。
浸水原因	溢水及び内水	



【被害状況】
 浸水面積：20ha
 床上浸水：調査中
 床下浸水：調査中

浸 水 実 績 等 の 周 知

河 川 名	折口川	注 意 事 項
被 災 年 月 日	平成24年6月15～17日(豪雨)	<ul style="list-style-type: none"> ・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。 ・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聴き取り等によるものです。
被 災 箇 所	阿久根市折口川	
浸 水 原 因	溢水	



浸水実績等の周知

河川名	高松川	注意事項 ・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。 ・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聞き取り等によるものです。
被災年月日	平成23年7月6日(豪雨)	
被災箇所	阿久根市下田代地内	
浸水原因	溢水	



浸水実績等の周知

河川名	高松川	注意事項 ・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。 ・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聞き取り等によるものです。
被災年月日	平成23年7月6日(豪雨)	
被災箇所	阿久根市田代中地内	
浸水原因	溢水	

浸水範囲



至 薩摩川内市(東郷)