




○平成5年の8・6豪雨で被害を受けた河川や、近年、著しい住宅浸水被害が発生した河川について、重点的に整備してきた結果、公共土木施設(河川)災害発生件数や浸水家屋数が減少している。

1 降雨量比較 (局名:鹿児島地方气象台)




2 河川整備状況

	平成5年当時	平成30年度末
要改修延長	1879.8km	1913.4km
改修済延長	463.9km	886.7km
整備率	24.7%	46.3%

約22%増


※改修済は、雨量60mm/hに対応。

3 公共土木施設(河川)災害発生状況



※R1.7発生件数は、7月22日13時現在。

3 浸水家屋発生状況



※H5.8の浸水は、住家のみを計上。