

奄美市名瀬浦上地区 与蓋川 よふたがわ

山腹崩壊による土石流が発生し、事業所・人家・ゴルフ練習場など7戸が床下浸水の被害を受けました。

■被災全景



人家等の被害
床下浸水 7 戸



写真番号①

山腹崩壊



写真番号②

砂防堰堤の堆積状況



写真番号③

人家の被災状況



写真番号④

ゴルフ練習場の被災状況(近景)



写真番号⑤


ゴルフ練習場の被災状況(遠景)

■被災箇所の位置



■土砂災害発生時の降雨状況

大島支庁観測所(奄美市)



■公共土木施設等の被害の概況

区分	箇所数	人的被害		被災被害	その他の被害	
		死者	負傷者		水田	冠水
河川	1箇所	0人	0人	流失埋没	冠水	0戸
海岸	1箇所	行方不明	0人	流失埋没	冠水	0戸
砂防設備	1箇所	全壊	0戸	流失埋没	冠水	0戸
道路	1箇所	半壊	0戸	流失埋没	冠水	0戸
橋梁	1箇所	一部損壊	0戸	流失埋没	冠水	0戸
計	1箇所	流出	0戸	流失埋没	冠水	0戸
		床上浸水	0戸			
		床下浸水	7戸			

■被災前全景 平成12年



■被災後全景 平成22年7月



奄美市住用町城地区 脇之戸川

山腹崩壊による土石流が発生し、土砂が下流域へ流出して、人家など25戸が床下浸水、国道58号、城トンネル坑口付近が土砂氾濫の被害を受けました。

被災全景



人家等の被害
 床下浸水 25戸
 国道・トンネル 土砂氾濫



山腹崩壊状況



人家の被災状況



写真番号②

土砂流出状況




写真番号③

国道58号の被災状況(城トンネル坑口)

被災箇所の位置



土砂災害発生時の降雨状況



公共土木施設等の被害の概況

区分	箇所数	人的被害		公共土木施設		その他の被害	
		死者	負傷者	被災箇所	被害状況	被災箇所	被害状況
河川	1箇所	0	0	水田	流失埋没	0	0
海岸	1箇所	行方不明	0	畑	流失埋没	0	0
砂防設備	1箇所	全壊	0	畑	流失埋没	0	0
道路	1箇所	半壊	0	鉄道	流失埋没	0	0
橋梁	1箇所	一部損壊	0	軌道	流失埋没	0	0
計	1箇所	流出	0	その他	流失埋没	0	0
		床上浸水	0	国道	流失埋没	0	430
		床下浸水	25				

被災前全景 平成12年



被災後全景 平成22年10月

