

砂防施設が効果を発揮した事例（鹿児島県鹿児島市）

かごしまし

（鹿児島県鹿児島市）

平成5年8月 豪雨直後写真

発生した土石流を砂防堰堤にて止めたことにより
被害を最小限に!!

平成5年8月の集中豪雨により、鹿児島市三船及び竜ヶ水地区では、多数の土石流が発生したが、砂防堰堤が施設してあった一部の溪流において土石流を捕捉しており、下流保全対象への減災に大きな効果があった。