


急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度 平成24年度

急傾斜地の位置	箇所番号	kyu207-0303-01	箇所名	急・鶴亀1	所在地	鹿児島県奄美市名瀬崎原宇鶴亀
---------	------	----------------	-----	-------	-----	----------------




凡例	■ 上端	— 横断測線	■ 危害のおそれのある土地の区域	■ 土石等の移動による力が100kN/m ² を超える範囲
	▲ 下端		■ 著しい危害のおそれのある土地の区域	■ 土石等の堆積高が3mを超える範囲

急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度 平成24年度

急傾斜地の位置	箇所番号	kyu207-0303-02	箇所名	急・鶴亀1	所在地	鹿児島県奄美市名瀬崎原宇鶴亀
---------	------	----------------	-----	-------	-----	----------------



凡例

- 上端
- ▲ 下端

— 横断測線

- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域

- 土石等の移動による力が100kN/m²を超える範囲
- 土石等の堆積高が3mを超える範囲

急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度

平成24年度

急傾斜地の位置

箇所番号

kyu528-0280

箇所名

急・神ノ子1

所在地

奄美市笠利町用安字神ノ子

